


Děkuji Lubošovi OK2LC za ofocení obrazovek a prolupáci při instalaci HRC 3 do Windows 10

Postup instalace ovladačů HRC 3 ve Windows 10

Ve Windows 10 může existovat problém s podpisem ovladačů, který se projevuje tak, že systém oznámí, že algoritmus hash chybí a soubor ovladače je poškozen.




Tato kontrola je potřeba vypnout a to lze udělat podle následujícího postupu:







V levém dolním klikněte na nabídku start a zvolte **Nastavení**




Potom zvolte možnost **Aktualizace a zabezpečení** a dále postupujte dle jednotlivých obázků v místech, kde ukazuje šipka












Na této obrazovce stiskněte **tlačítko F7** a počítač se restartuje




Po restartu počítače pokračujte připojením Ham Radio Controeru k počítač přes USB a dále pokračujte ruční instalací ovladače dle přiložených obrázků:







navedte průvodce do složky s ovladači k HRC 3 a stiskněte **Další**






Ve varovném hlášení zvolte možnost **Přesto nainstalovat tento software ovladače**




po stisku tlačítka **Zavřít** se bude část procesu opakovat s instalací seriového portu




pravým tlačítkem na USB Seriál Port a **Aktualizovat software ovladače**





Po stisku **Zavřít** si můžete následně zkontrolovat, číslo portu které má nyní Ham Radio Controller 3 a které je potřeba vkládat do konfigurací jednotlivých používaných programů. V tomto případě je to COM3



To je celé.

73! MNI DX